



# **Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)**

*Archivio di Stato di Novara*

*Via dell'Archivio 2 - 28100 Novara*

*0.2 - Analisi*


*Tecnico incaricato*  
*Architetto Francesco Guercio*

## **Indice del documento**

<b>1. ANALISI PRELIMINARE DEI LUOGHI DELLA CULTURA .....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Planimetria generale dell'area oggetto del P.E.B.A. (vedi allegato 01).....</i>	3
1.2 <i>Planimetria spazi e percorsi oggetto di indagine del P.E.B.A. (vedi allegato 02).....</i>	4
<b>2. ANALISI DELLE CRITICITÀ.....</b>	<b>5</b>
2.1 <i>Planimetria con individuazione delle barriere fisiche (vedi allegato 03).....</i>	5
2.2 <i>Schede con individuazione delle singole criticità presenti .....</i>	6
2.3 <i>Definizione dei livelli di accessibilità del P.E.B.A per l'Archivio di Stato di Novara.....</i>	16
2.4 <i>Definizione del criterio di priorità ed analisi dei livelli di criticità.....</i>	18
2.5 <i>Schede di analisi delle criticità.....</i>	20
2.6 <i>Scheda di checklist come da Allegato 4 circ 26 2018 DG Musei.....</i>	29
<b>3. ALLEGATI.....</b>	<b>35</b>

# 1. ANALISI PRELIMINARE DEI LUOGHI DELLA CULTURA


## 1.1 PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA OGGETTO DEL P.E.B.A. (VEDI ALLEGATO 01)





## 2. ANALISI DELLE CRITICITÀ

### 2.1 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE BARRIERE FISICHE (VEDI ALLEGATO 03)



## **2.2 SCHEDE CON INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE CRITICITÀ PRESENTI**

Allo scopo di rendere più efficace l'attività di rilievo si è proceduto predisponendo apposite schede, funzionali all'uso interno, nelle quali è stata rilevata sia la Palazzina che la ex Chiesa della Maddalena) individuando la presenza di barriere architettoniche attraverso un elenco di domande puntuali a risposta sintetica (si/no).

In particolare, si sono indagate:

- presenza e idoneità di parcheggi riservati in prossimità dell'Archivio di Stato di Novara;
- presenza di dislivelli, pavimentazione, larghezze minime, ostacoli, dispositivi di orientamento per ipovedenti, sicurezza degli attraversamenti, ecc.;
- presenza di gradini in corrispondenza dell'accesso agli edifici, larghezza dell'ingresso, altezza del citofono, ecc.;
- accessibilità dei percorsi interni agli edifici e dei collegamenti verticali, dimensioni, presenza di ostacoli, segnaletica di orientamento e di sicurezza, ecc.;
- presenza di servizi igienici accessibili;
- illuminazione;
- per quanto riguarda gli spazi esterni, si sono analizzati i percorsi di avvicinamento e di collegamento con i parcheggi, i percorsi interni (ad esempio di collegamento con servizi particolari come bagni, aree comuni ecc), l'arredo urbano, la segnaletica di orientamento e di segnalazione, ecc.

Si riporta di seguito la scheda di analisi utilizzata, compilata con i rilievi eseguiti nella Palazzina e la ex Chiesa della Maddalena dell'Archivio di Stato di Novara:



Ministero della cultura  
Archivio di Stato di Novara

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO		
	Requisito	Presenza	Note
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio</li> <li><input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Parcheggio nel cortile retrostante all'Archivio destinato all'utilizzo del personale del Comune di Novara.
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: uno                                  due                                  più di due, n° .....	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Nessuno.
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Nessuno.
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Nessuno.
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli;</b></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole;</b></li> <li><input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.);</li> <li><input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi;</li> <li><input type="checkbox"/> illuminato</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Anche se il parcheggio non è di competenza dell'Archivio, si dispone di un ingresso lato corpo vetrato esterno al piano del parcheggio ed utilizzato come percorso di esodo e punto di raccolta.
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%;</b></li> <li><input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%;</li> <li><input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Dal parcheggio anche se non di competenza dell'Archivio si dispone di un ingresso lato corpo vetrato esterno con piccola rampa che porta all'ascensore.
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento</li> <li><input type="checkbox"/> mappe tattili</li> <li><input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari</li> </ul>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presente cartellonistica normale.
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, dello stadio, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presente cartellonistica normale.
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare, è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presente cartellonistica normale.
10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Fermate

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

			autobus in fondo a Corso Cavallotti.
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non nelle immediate vicinanze ma in prossimità del Tribunale di Novara.
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: - zone sosta taxi o punti di chiamata - spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri - <i>car e bike sharing</i> - rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostri interni all'edificio i percorsi in queste aree: - sono di larghezza >90 cm - sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) - presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Cortile retrostante di proprietà del Comune di Novara.



*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>Presenza</b>	<b>Note</b>
	<b>Requisito</b>		
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tre ingressi.
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Solo parcheggio cortile sul retro da Via Silvio Pellico
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Dal lato del cortile sul retro da Via Silvio Pellico accedendo dal corpo vetrato tramite ascensore e rampa.
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presente.
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Ad oggi occorre avvisare l'Archivio preliminarmente per permettere l'accesso dal lato del cortile sul retro da Via Silvio Pellico
19	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presente la targhetta dell'Archivio con illuminazione stradale.
20	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	È facilmente individuabile per le sue caratteristiche architettoniche grazie alla ex Chiesa della Maddalena.
21	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presente soglia di cm 15 accedendo da Via dell'Archivio mentre dalla ex Chiesa della Madalena vi sono n.6 gradini.

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

22	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non incassato.
23	Presenza di gradini all'ingresso (da Via Dell'Archivio n°1 gradino da 15 cm, dalla ex Chieda della Maddalena n°6 gradini) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattile plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presenti.
24	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non sono presenti.
25	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non sono presenti.
26	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non sono presenti.
27	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Parziali.

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

<b>C ATRIO/INGRESSO/RECEPTION</b>			
	<b>Requisito</b>	<b>Presenza</b>	<b>Note</b>
28	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
29	E' presente un punto reception/informazioni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
30	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Bancone alto.
31	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
32	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
33	Il percorso tra la reception e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le Persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presenti scale.
34	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
35	Il bancone della reception è ben illuminato	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
36	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
37	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
38	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.

<b>D COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI</b>			
	<b>Requisito</b>	<b>Presenza</b>	<b>Note</b>
39	La struttura si sviluppa su più piani	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
40	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Nella Palazzina presenti n° 2 ascensori e n° 1 montacarichi
41	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
42	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattile plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti.
43	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input checked="" type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input checked="" type="checkbox"/> in Braille	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Presenti per i n°2 ascensori
44	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al pianoraggiunto	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
45	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presente
46	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input checked="" type="checkbox"/> <b>dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120cm)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm)</b> <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
47	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore ( <i>in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono</i> )	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presente per l'ascensore del corpo vetrato esterno

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

48	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presente
49	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presente
50	E' presente il percorso tattile plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presente
51	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antiscivolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presente
52	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (incaso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input checked="" type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Corrimano presente solo da un lato per le scale ingresso ed interne.
53	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input checked="" type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

<b>E</b>	<b>PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE</b>		
	<b>Requisito</b>	<b>Presenza</b>	<b>Note</b>
54	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
55	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): - sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) - sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
56	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non tutte le pavimentazioni
57	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del pianoterra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo- tattili per le persone con disabilità visiva.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
58	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: - larghezza netta superiore a 75 cm - anta inferiore a 120 cm - se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non tutte
59	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
60	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
61	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

F	BAGNI ACCESSIBILI		
	Requisito	Presenza	Note
62	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Al piano terra della palazzina
63	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visive.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti per le persone con disabilità visive
63	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
64	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
65	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
66	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
67	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
68	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
69	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
70	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h=120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
71	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
72	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
73	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
74	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
75	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input checked="" type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> <b>presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta</b> <input type="checkbox"/> <b>presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
76	presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

<b>G</b>			
<b>SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA</b>			
	<b>Requisito</b>	<b>Presenza</b>	<b>Note</b>
77	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
78	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
79	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
80	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
81	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
82	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu,ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
83	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti in braille

<b>H</b>			
<b>SICUREZZA - EMERGENZA</b>			
	<b>Requisito</b>	<b>Presenza</b>	<b>Note</b>
84	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
85	E' presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
86	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
87	Verificare la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
88	Utilizzare pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*





89	Segnalare attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota. Tale operazione va condotta in una logica di <i>visual design</i> in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
90	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
91	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non presenti
92	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
93	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata;</li> <li>- la configurazione architettonica degli spazi anche in relazione agli allestimenti temporanei o mobili;</li> <li>- la differenziazione luminosa e coloristica;</li> <li>- la corretta identificazione direzionale;</li> <li>- la corretta identificazione delle uscite di emergenza;</li> <li>- l'uso di sensori acustici.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	



## **2.3 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ DEL P.E.B.A PER L'ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA**

Obiettivo prioritario del P.E.B.A è analizzare lo stato dei luoghi precedentemente elencati in riferimento al loro grado di accessibilità. Attività che non può prescindere dall'attribuzione di giudizi in ragione dei quali valutare e definire priorità.

Nello specifico il Piano ha individuato 4 livelli di giudizio:

1. Non accessibile		negativo	Gravi criticità che pregiudicano l'accesso/fruizione
2. Accessibile con accompagnatore/ parzialmente accessibile		negativo	Importante criticità che potrebbe pregiudicare la fruizione
3. Accessibile con difficoltà		positivo	Lieve criticità che non pregiudica la fruizione
4. Accessibile		positivo	Assenza di criticità

### Non accessibile

- Non è possibile accedere né in autonomia né con personale di aiuto alla funzione prevalente dello spazio ivi svolta.

### Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile

- Una persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale necessita di aiuto per accedere/fruire degli spazi e dei servizi (accessibilità condizionata), oppure all'interno della struttura o dello spazio esistono ambienti e/o funzioni non fruibili (ad esempio un piano o una sala dell'edificio non risultano accessibili per mancanza di un adeguato collegamento verticale).

### Accessibile con difficoltà

- L'accesso allo spazio o all'edificio non presenta barriere, sia fisiche che percettive taliper cui si ritenga impedita la fruizione, ma non si rilevano le condizioni ottimali per garantire un'agevole fruizione.

### Accessibile

- Si è verificata la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

---

sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di poter fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Il giudizio viene sempre espresso in modo disgiunto per le diverse categorie di disabilità: motoria, sensoriale visiva, sensoriale uditiva e cognitiva, articolato nelle sei macrocategorie all'interno delle quali sono state catalogate le criticità. Può capitare quindi che per un dato problema (ad esempio la mancanza di un bagno accessibile per disabili su sedia a ruote), che per una persona con impedita capacità motoria costituisce una barriera insormontabile (voto 1 corrispondente alla non fruibilità del luogo o del servizio), per una persona sorda non costituisca un problema, meritando quindi un voto 4, corrispondente alla piena fruibilità.

È bene precisare che l'introduzione del livello 2 di accessibilità tra i giudizi previsti è legata alla volontà di censire, in aggiunta alla conformità normativa, anche il livello di fruizione possibili degli ambienti e dei servizi da parte del pubblico con disabilità.

La fruizione non autonoma, che necessiti obbligatoriamente di un aiuto, sia esso per risalire una rampa troppo inclinata (per una persona su sedia a ruote) o per raggiungere lo sportello giusto in un ufficio (per un cieco), anche se non definita "non accessibile", non rappresenta comunque una situazione accettabile.

Il concetto di accessibilità condizionata che la normativa aveva introdotto come soluzione transitoria e temporanea in attesa di un intervento di adeguamento (e che avrebbe comunque dovuto prevedere la creazione di un "servizio" a disposizione del pubblico all'interno della struttura), si è poi trasformato nel tempo in una sorta di "livello minimo di accessibilità tollerato".

Nello spirito originale della norma, il presente P.E.B.A. considera il livello 2 come situazione non conforme, meritevole di interventi urgenti per la risoluzione della criticità. In quest'ottica la valutazione di accessibilità di livello 2, assegnata alla mancanza di una guida tattilo-plantare per l'orientamento autonomo delle persone non vedenti o ipovedenti, sta ad indicare il fatto che la fruizione dell'ambiente non risulta preclusa (come invece accade nel caso di una persona in carrozzina che si trovasse di fronte all'ingresso di un edificio con gradini) ma comunque non




accessibile in autonomia e sicurezza, condizione essenziale perché si possa giudicare accettabile una determinata condizione ambientale/edilizia.

Analogamente a quanto detto, riguardo i giudizi negativi, il Piano individua un giudizio intermedio anche per la categoria conforme. Alla piena accessibilità (livello 4), che caratterizza la situazione ideale, fa precedere un livello intermedio (livello 3) caratterizzato da una situazione di “quasi conformità” in cui la fruizione dell’ambiente o del servizio possa essere svolta in sicurezza ed autonomia seppur con lievi difficoltà. È il caso, sempre per fare un esempio, della mancanza di una mappa tattile all’esterno dei servizi igienici da cui il non vedente possa apprendere la distribuzione dei sanitari all’interno del locale facilitandone l’orientamento, oppure la presenza di segnaletica di orientamento carente o poco intelligibile.

## **2.4 DEFINIZIONE DEL CRITERIO DI PRIORITÀ ED ANALISI DEI LIVELLI DI CRITICITÀ**

Premesso che la stesura del cronoprogramma riguardante gli interventi del P.E.B.A., come meglio spiegato in seguito, rimane prerogativa dell’Archivio di Stato di Novara, il P.E.B.A. fornisce un suo approccio metodologico di cui l’ente potrà tener conto nella programmazione per configurare la miglior risposta, sia in termine di efficacia degli interventi che di razionalizzazione delle risorse, tenendo ovviamente conto anche di situazioni di necessità urgenti, di opportunità legate a canali di finanziamento su tematiche specifiche, ecc.

Il P.E.B.A, limitandosi a valutare aspetti puramente tecnici, mette a disposizione diverse chiavi di lettura in un contesto organico di valutazione che possa indirizzare l’Archivio di Stato di Novara nel definire una possibile cronologia riguardo agli interventi da programmare.

A conclusione del lavoro di rilevamento, si è considerato utile individuare tre livelli di analisi delle criticità (Livello 1 , Livello 2  e Livello 3 ) rispetto ai quali caratterizzare le sei macro-categorie già definite nella scheda di analisi precedente a cui si è deciso di aggiungere, per una più immediata ed efficace lettura, quella riferita all’orientamento delle persone con disabilità sensoriale e percettiva suddiviso tra ambiente outdoor ed ambiente indoor, elemento di criticità quest’ultimo che nelle schede viene affrontato all’interno delle altre macro-categorie.

---

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

---

Lo scopo di questo tipo di categorizzazione delle problematiche del P.E.B.A. è quello di determinare dati aggregati secondo i quali sia possibile stabilire le modalità di intervento diverse e capaci di ottimizzare il rapporto tra le risorse disponibili e l'abbattimento delle barriere fisiche e percettive/sensoriali.

Il Livello 1 (▲) viene assegnato a quelle macro-categorie di criticità meno presenti all'interno degli spazi dell'Archivio di Stato di Novara analizzati. Il primo livello quindi individua situazioni, seppur non conformi, che si ripetono un numero di volte "limitato" rispetto al totale degli ambiti di analisi considerati.

Il Livello 2 (▲) viene assegnato nei casi in cui il numero delle macro-categorie di criticità si ripete con frequenza compresa tra il 30 ed il 59,9%.

Da ultimo, in tutti i casi in cui si riscontrino situazioni critiche simili in più del 60% dei contesti viene assegnato il Livello 3 (▲).

I diversi livelli di criticità possono individuare quindi situazioni tali da suggerire strategie di intervento diverse tra loro, ad esempio con il livello di criticità 3 il Piano individua ostacoli fisici/percettivi presenti in un numero molto rilevante all'interno della struttura, per i quali sarebbe opportuno definire programmi generali di adeguamento, a cui attribuire carattere di priorità.

Utile a questo riguardo, per avere un come quadro riepilogativo, la consultazione della tabella riassuntiva dei giudizi e quella delle criticità riportate di seguito che, all'interno di una matrice legano:

- i contesti analizzati ai giudizi espressi in rapporto sia alle macrocategorie che alle diverse disabilità;
- i contesti analizzati alle singole criticità rilevate evidenziando, per ognuna di esse l'incidenza percentuale sul totale, offrendo a colpo d'occhio una visione d'insieme generale ma al contempo analitica.

## 2.5 SCHEDE DI ANALISI DELLE CRITICITÀ

Quanto riscontrato durante la campagna di rilievo è stato riassunto, per ogni spazio e percorso dell'Archivio, in apposite schede strutturate in modo da fornire una lettura facile ed immediata dello stato di fatto di ogni ambito censito.

Possiamo dire che le schede di analisi rappresentino il cuore del P.E.B.A., ciascuna scheda contiene informazioni relative alle barriere architettoniche rilevate come l'elenco delle criticità, un giudizio sul grado di accessibilità e i codici di riferimento che rimandano agli interventi necessari per la loro eliminazione.

Più in dettaglio le schede redatte per l'Archivio di Stato di Novara, rispettivamente per la Palazzina e la ex Chiesa della Maddalena, contengono i seguenti dati:

- La denominazione;
- L'ubicazione (indirizzo ed estratto mappa);
- Eventuali vincoli;
- Descrizione e caratteristiche;
- Le criticità rilevate suddivise per macrocategorie;
- Selezione di fotografie indicative e rappresentative della criticità rilevate;
- Giudizio relativo al grado di accessibilità in relazione sia alle macrocategorie che alle categorie di disabilità sopra descritte.

Si riportano di seguito le schede della Palazzina e la ex Chiesa della Maddalena in modo da visualizzare concretamente quanto sopra descritto.

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

**SCHEDA PALAZZINA**



*Ministero della cultura — Archivio di Stato di Novara*

Denominazione	PALAZZINA	Zona	Centro Storico di Novara
Via/Piazza	Via Dell'Archivio 2	Proprietà	Ministero della Cultura
Funzione	Sale studio/consultazione/uffici	Vincoli	Soprintendenza BBAA

**Foto**



























**Estratto di Mappa**



**Legenda**








4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*





MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Mancanza di parcheggi riservati di cui al D.M 236/89 su via pubblica a distanza compresa tra 25 e 50 m o all'interno del cortile posteriore accessibile da Via Silvio Pellico.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili).</p> <p>Nelle immediate vicinanze dell'Archivio non vi è presenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi in quanto zona pedonale.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Edificio accessibile solamente dal cortile sul retro tramite rampa che porta all'ascensore; non vi sono accessi conformi al D.M 236/89 negli accessi principali da Via dell'Archivio.</p> <p>Carenza di segnaletica/cartellonistica orientativa. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p> <p>Assenza di campanello/citofono esterno per la chiamata del personale in corrispondenza dell'ingresso al cortile esterno o dal parcheggio nel retro dell'Archivio.</p> <p>Citofono presente solo nell'ingresso da Via dell'Archivio.</p> <p>Reception con bancone ad un'altezza non adatta agli ospiti su sedia a ruote.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Assenza di assistenza vocale/interfono nell'ascensore.</p> <p>Assenza di corrimano interno su scala di collegamento tra i piani.</p> <p>Assenza di piattaforma elevatrice dall'ingresso da Via dell'Archivio</p> <p>Assenza di servoscala/montascale su scale che dal piano terra portano al bagno disabili (dalla Sala studio).</p>		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di rampa al piano terra causa scalino di 15 cm dall'ingresso da Via dell'Archivio.</p> <p>Percorsi interni piano terra e primo con presenza di uffici a quote diverse collegate con scale in assenza di servoscala/montascale.</p> <p>Assenza di percorsi tattilo-plantari. Pavimenti non antisdrucciolo.</p> <p>Carenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa dei percorsi.</p>		1
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza del servizio igienico accessibile ai sensi del D.M. 236/89 al piano primo. Bagno conforme al D.M. 236/89 ubicato al piano terra ma non raggiungibile con carrozzina causa presenza di scale senza piattaforma.</p> <p>I servizi igienici non sono attrezzati per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni);</p> <p>Assenza di spazio calmo per persone con ridotte o impedito capacità motorie in caso di incendio.</p> <p>Assenza di traverso inferiore con h&gt;40 cm nelle porte del corpo vetrato verso il parcheggio esterno.</p>		1
			3
			2
			3



*Ministero della cultura  
Archivio di Stato di Novara*

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

## GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ PALAZZINA

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	1	1	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	3	4	3

### INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da enti o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>5,75</b>

**SCHEDA EX CHIESA DELLA MADDALENA**



*Ministero della cultura — Archivio di Stato di Novara*

Denominazione	Ex Chiesa della Maddalena	Zona	Centro Storico di Novara
Via/Piazza	Via Dell'Archivio 2	Proprietà	Ministero della Cultura
Funzione	Archivio - Esposizioni	Vincoli	Soprintendenza BBAA

**Foto**



























**Estratto di Mappa**



**Legenda**

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*





MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di parcheggi riservati di cui al D.M 236/89 su via pubblica a distanza compresa tra 25 e 50 m o all'interno del cortile posteriore accessibile da Via Silvio Pellico. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili). Nelle immediate vicinanze dell'Archivio non vi è presenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi in quanto zona pedonale.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Non vi sono accessi conformi al D.M 236/89 negli accessi principali da Via dell'Archivio o da Corso Cavallotti. Carenza di segnaletica/cartellonistica orientativa. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari. Assenza di campanello/citofono esterno per la chiamata del personale in corrispondenza dell'ingresso alla ex Chiesa. Citofono presente solo nell'ingresso da Via dell'Archivio.		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Assenza di corrimano interno su scala di collegamento tra i piani della Palazzina ed ex Chiesa oltre che dall'ingresso da Corso Cavallotti. Assenza di servoscala/montascale/rampe su scale che dalla Palazzina portano alla ex Chiesa o dall'ingresso da Corso Cavallotti.		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi tattilo-plantari. Pavimenti non antisdrucchiolo. Carenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa dei percorsi.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza del servizio igienico accessibile ai sensi del D.M. 236/89. Bagno conforme al D.M. 236/89 ubicato al piano terra della Palazzina ma non raggiungibile con carrozzina causa presenza di scale senza piattaforma.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni); Assenza di spazio calmo per persone con ridotte o impedito capacità motorie in caso di incendio.		1
			3
			2
			3

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



## GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ EX CHIESA DELLA MADDALENA

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	1	1	2	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	3	4	3

### INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,50
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da enti o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>5,50</b>

## 2.6 SCHEDA DI CHECKLIST COME DA ALLEGATO 4 CIRC 26 2018 DG MUSEI

### Allegato 4

#### CHECKLIST da Progetto "A.D. Arte"<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La scheda è tratta dal corso di formazione/informazione "A.D. Arte - L'Informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione i beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche", (reperibile nell'intranet dell'Amministrazione su piattaforma moodle all'indirizzo <https://storico-moodle.beniculturali.it/>) e viene presentata al fine di orientare su come predisporre una griglia di rilievo speditivo di base.

#### INFORMAZIONI GENERALI

<b>Ingresso con prenotazione</b>	<b>X SI</b> NO
<b>La modalità di prenotazione</b>	Campo libero: <b>con mail e in prospettiva sistema informatico.</b>
	[Es: La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata, vista la grande affluenza di visitatori. Coloro che hanno effettuato la prenotazione possono ritirare i biglietti presso l'apposita biglietteria per prenotati.]
<b>La prenotazione è gratuita per persone con disabilità</b>	<b>X SI</b> NO
<b>La struttura è sede di allestimenti temporanei</b>	<b>X SI</b> NO
<b>La struttura è sede distaccata</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Fascia oraria consigliata per la visita</b>	Campo libero: <b>8.30 - 15.30 dal Lunedì al Venerdì</b>
	[Es: Le fasce orarie meno affollate sono solitamente 9-10, 12-14 e 16-17.]
<b>Il percorso di visita è interamente aperto al pubblico</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Parti/sale visitabili</b>	Campo libero: <b>ex Chiesa della Maddalena, Sala Studio, Sala stampe e Archivi/depositi.</b>
	[Es: Gran parte del secondo piano e alcune sale al primo piano.]



**MOBILITÀ**

La struttura dispone di area/aree parcheggio	<b>X SI</b>	NO
La struttura dispone di posto auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza	SI	<b>NO X</b>
E' possibile raggiungere l'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno	<b>X SI</b>	NO

**ENTRATA**

L'ingresso è possibile contattando il personale	<b>X SI</b>	NO
La struttura ha un solo ingresso	SI	<b>NO X</b>
La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<b>X SI</b>	NO
La struttura ha un ingresso secondario	<b>X SI</b>	NO
La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<b>X SI</b>	NO
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano (senza variazioni di livello) con porta con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	<b>X SI</b>	NO
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con rampa inclinata con pendenza inferiore all'8 % o compresa tra 8 e 12 % e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	<b>X SI</b>	NO
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con soglia inferiore a 2,5 cm con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	<b>NO X</b>
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	<b>NO X</b>
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	<b>NO X</b>

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

<b>L' indirizzo dell'ingresso. La segnaletica con il quale individuato</b>	Campo libero: L'ingresso principale è la Porta collocata in via dell'Archivio n°2; l'ingresso riservato alle persone su sedia a ruote è collocato nel cortile accessibile da Via Silvio Pellico sul retro della struttura.
--	--

**SERVIZI IGIENICI**

<b>Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità</b>	<b>X SI</b> NO
---	----------------

**LIVELLI**

<b>La struttura in cui è contenuto il luogo/luoghi della cultura si sviluppa su più livelli</b>	<b>X SI</b> NO
<b>Collegamenti fra i diversi livelli</b>	Campo libero: <b>Scale ed ascensori/montacarichi</b>
<b>Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 140 x 140 cm</b>	<b>X SI</b> NO

**PERCORSI**

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

<b>Descrizione</b>	<p>Campo libero: l'Archivio presenta percorsi con alcune barriere architettoniche.</p> <p>Il piano rialzato/terra dispone di sale espositive e sale studio tutte ampie e prive di ostacoli. Si può raggiungere le sala studio superando i gradini dell'ingresso o, in alternativa, una rampa con ascensore dal lato del parcheggio sul retro dell'edificio. Nella ex chiesa della Maddalena si ha accesso direttamente dall'esterno da Corso Cavallotti e dall'interno con piccola scala dalla sala stampe della palazzina.</p> <p>Al primo piano si trovano gli uffici accessibili solo da scala interna.</p>
--------------------	--

**SICUREZZA**

<b>Il sistema di allarme del luogo è:</b>	Campo libero: <b>presente sistema di allarme acustico.</b>
<b>Le vie d'esodo conducono a:</b>	Campo libero: <b>uscita dalla struttura al piano terra nel cortile esterno dove si trova il punto di raccolta.</b>
<b>È presente un percorso esterno tattile plantare che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio</b>	SI <b>NO X</b>

**LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ**

<b>Visite guidate</b>	<b>X SI</b> NO
<b>Visite guidate in Lingua Italiana, Americana e/o Internazionale dei segni (LIS/ASL/IS)</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Visite guidate con linguaggio facilitato</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Visite virtuali con audio / video con sottotitolazione</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Visite guidate con esperienze olfattive</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Tour tattili</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Visite guidate in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di ciechi primari</b>	SI <b>NO X</b>

<b>Sito internet con finestra LIS/ASL/IS</b>	SI	<b>NO X</b>
--	----	-------------

**LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA**

<b>Guide in Braille</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Guide cartacee in caratteri ingranditi</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Guide cartacee con testo facilitato</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Dispositivi per audio-tour</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>I dispositivi per audio-tour sono gratuiti</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>I dispositivi per audio-tour sono disponibili</b>	SI	<b>NO X</b>
	///	
<b>Guide multimediali</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Prospettive parlanti</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Schede di sala</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri Braille</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri a rilievo</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Mappe tattili di luogo con simboli a rilievo</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Sono presenti mappe</b>	SI	<b>NO X</b>
<b>Sono presenti plastici e/o modelli volumetrici</b>	<b>X SI</b>	NO
<b>Altro</b>	Campo libero: <b>E' presente una riproduzione in scala del plastico dell'Archivio collocato nella ex Chiesa della Maddalena.</b>	

**LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ**

<b>Sono presenti sedie a ruote</b>	SI	<b>NO X</b>
------------------------------------	----	-------------

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

<b>Dove è possibile ritirare le sedie a ruote</b>	///
<b>Sono presenti golf car / elettro scooter</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Dove è possibile reperire le golf car / elettro scooter</b>	///
<b>Sono presenti percorsi tattili plantari</b>	SI <b>NO X</b>

**LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA**

<b>E' presente personale formato per persone con disabilità/esigenze specifiche</b>	SI <b>NO X</b>
<b>E' presente l'interprete LIS/ASL/IS</b>	SI <b>NO X</b>
<b>E' presente il mediatore culturale</b>	SI <b>NO X</b>

**LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI**

<b>Sono disponibili lenti di ingrandimento?</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Sono disponibili dispositivi video con sottotitolazione?</b>	SI <b>NO X</b>
<b>Sono disponibili circuiti chiusi per apparecchi acustici?</b>	SI <b>NO X</b>

### **3. ALLEGATI**

- Tav. 01 - PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA OGGETTO DEL P.E.B.A.
- Tav. 02 - PLANIMETRIA SPAZI E PERCORSI OGGETTO DI INDAGINE DEL P.E.B.A
- Tav. 03 - PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE BARRIERE FISICHE